


IL PERICOLO A VOLTE SPUNTA

rif. ATS Db **incidente** n.° 18/ID 92/2018/Rev.n°7



Tipo di Incidente: Altre tipologie di incidenti / urto contro cassa metallica con tondino maglia rotto

Lavorazione: Prelievo manuale materiali presso casse metalliche vicino alla linea di assemblaggio

Descrizione incidente:

Contesto:

In un'azienda metalmeccanica si assemblano pompe centrifughe. La linea di produzione riceve i componenti da assemblare che vengono depositati presso il punto di stoccaggio a ridosso della postazione; alcuni di essi vengono allocati entro casse metalliche a terra. Gli addetti sono regolarmente formati (*mediante corso base 4h + corso rischi specifici 12h, come da vigente Accordo Stato - Regioni*).

Uno degli addetti è responsabile del corretto approvvigionamento dei materiali, prelevandoli dalle casse e sistemandoli sulla linea di montaggio.

Dinamica incidente:

Il responsabile approvvigionamento stava prelevando delle calotte copri-motore da una delle casse: nella fase di prelievo si avvicinava alla cassa di lato e, piegandosi con il busto, afferrava due calotte per ogni movimento. Nell'azione di piegamento sentiva sfiorare il pantalone su due tondini di filo metallico che si erano tranciati e piegati verso l'esterno. (*Nota: tali tondini di filo costituiscono la maglia di rivestimento esterno alla cassa, come visibile nelle foto*).

Contatto:

Nessun contatto lesivo, solo uno sfioramento che non ha nemmeno lacerato il pantalone del lavoratore.

Esito trauma :

Nessun trauma in quanto trattasi solo di incidente ("near-miss"), senza danni all'operatore

