




Regione Toscana



Servizio
Sanitario
della
Toscana

Pelletteria

皮具店



La sicurezza di oggi è il benessere di domani

有今天的安全 才有明天的安康

皮具厂

绝大多数的/主要的风险

化学品的接触，工伤事故，卫生条件不符合规定，货物的装卸，火灾以及触电的危险。

企业安全生产应遵循的条款目录：

- 电气设备及其相关的材料
- 机器
- 工作场所
- 运输工具和起重设备
- 风险评估和培训
- 胶粘剂的使用
- 孕妇和儿童



电气设备及其相关的材料

在2008年3月27日之后安装的电气设备必须具有设备的合格声明书；而在2008年3月27日之前安装的电气设备，如果出于某种原因不能出具设备的合格声明书，必须出具合规声明。合格声明书/合规声明须提交当地市政府的S.U.A.P. 部门(生产企业一站式服务窗)，便于申报电气设备接地装置（参考37/08号部长法令前46/90号法令 — 意大利电工委员会标准 — 462/01号总统法令第2条；81/08号法令第86条）。

新建、改建或扩建电气设备，必须由专业合格的电气公司依法妥善实施。该专业公司在工作完成后必须留下电气设备的合格声明书。

雇主必须请专业人员定期检查电气设备的接地装置，并须妥善保存检查记录，而且须定期维护保养，也为了消除久而久之由于各种原因可能引起电气设备的故障和问题（参考81/08号法令第86条 — 462/01号总统法令第4条 — 意大利电工委员会标准64-8 — 37/08号部长法令）。

整个电气设备必须配置与设备的接地装置相连接的漏电断路器，以保护间接触电的危险。还有电气设备必须配置适当的防护装置(自动断路器)，遇有电力超负荷和短路时，会自动断电以保护电路。（参考81/08号法令第80条第1款 — 意大利电工委员会标准64-8）。

配电板和开关都应该装置在极易到达的地方，一旦需要时，可以立即关掉电源。因此，绝对不可以配电板和开关前面堆放工作物品。

Pelletteria

Rischi prevalenti / principali

Esposizione ad agenti chimici, infortuni, condizioni igienico-sanitarie inadeguate, movimentazione carichi, incendi ed elettrocuzione.

Indice degli argomenti trattati necessari per la messa in sicurezza delle imprese:

- IMPIANTI ELETTRICI E RELATIVA DOCUMENTAZIONE
- MACCHINE
- LOCALI DI LAVORO
- MEZZI DI TRASPORTO E SOLLEVAMENTO
- VALUTAZIONE DEI RISCHI E FORMAZIONE
- USO DEI MASTICI
- DONNE IN GRAVIDANZA E BAMBINI



IMPIANTI ELETTRICI E RELATIVA DOCUMENTAZIONE

Gli impianti elettrici realizzati dal 27 marzo 2008 devono essere dotati di dichiarazione di conformità mentre quelli realizzati in data antecedente qualora la dichiarazione di conformità dell'impianto per qualche motivo non risulti disponibile, devono essere provvisti di dichiarazione di rispondenza. La dichiarazione di conformità/rispondenza deve essere presentata al SUAP del Comune di competenza al fine di effettuare la denuncia dell'impianto di messa a terra (rif. D.M. 37/08 ex L. 46/90- Norme CEI - DPR 462/01 art. 2; D.Lgs. 81/08 art. 86).

La nuova realizzazione, la trasformazione o l'ampliamento degli impianti elettrici deve essere effettuata esclusivamente da ditte abilitate che, al termine dei lavori, rilasciano la dichiarazione di conformità.

Il datore di lavoro deve sottoporre a verifica periodica l'impianto di messa a terra e conservare il Verbale di verifica, ed inoltre, effettuare controlli periodici di manutenzione, anche al fine di eliminare eventuali deterioramenti dell'impianto che per varie cause si possano manifestare nel tempo (rif. D.Lgs. 81/08 art. 86 – D.P.R. 462/01 art. 4 – Norme CEI 64-8 - D.M. 37/08).

Tutto l'impianto elettrico deve essere protetto contro i contatti indiretti, mediante l'installazione di interruttori differenziali, associati al collegamento all'impianto di messa a terra delle apparecchiature elettriche; l'impianti elettrici dovranno inoltre essere dotati di dispositivi di protezione idonei a proteggere i circuiti contro sovraccarichi e cortocircuiti (interruttori magnetotermici) (rif. D.Lgs. 81/08 art. 80 comma 1- Norme CEI 64-8).

I quadri elettrici e gli interruttori devono essere facilmente accessibili, per poter staccare rapidamente la corrente in caso di necessità. Per questo motivo non si devono accumulare materiali di lavoro davanti ad essi.

雷电

雷击风险是指由于雷电对某个结构（如建筑物）和/或设备可能造成的所有影响。

参考文件：

雷击风险评估（参考81/08号法令第80条第1款字母e）是建立在合格的专业人员评估后编制的技术报告的基础上的（参考技术标准**CEI EN 62305-2 (CEI 81-10/2)**）。

如果出现经评估后风险大于可承受风险的情况，必须采取相应适当的保护措施，如使用避雷器、法拉第笼和避雷针等(参考**CEI EN 62305-3 (CEI 81-10/3)**)，须向当地市政府的S.U.A.P. 部门(生产企业一站式服务窗)申报，随后须定期检查保护措施。



机器

在1996年9月份之后生产的设备和机器，必须配备标识牌和欧洲认证CE合格声明书，以及器械设备的使用说明书和维护手册（参考81/08号法令第70条第1款 — 459/96号总统法令 — 17/2010号法令）。

在1996年9月21日份之前生产的设备和机器，必须符合81/08号法令附件V中的法律规定。卖方或供应商，在出售或出让使用权时，必须出具符合81/08号法令附件V中的安全要求的合格证明书（参考81/08号法令第72条）。

机器上所有可能引起工伤事故之处，必须设有保护装置。机器上的安全保护装置，绝对不允许取下（参考81/08号法令第70条第1,2款和第71条第1,4款）

特别是：

滚筒式上胶机

滚筒上一定要备有防护罩，绝不能擅自取下。

裁断机

应使用以双手同时按下两个按钮才能启动的裁断机，绝对不允许用胶布把裁断机上其中一个按钮封住。

缝纫机

在缝纫机的工作台面上和工作台面下皮带与传动滑轮的连接处，都必须配备防护罩。

压印机

应使用以双手同时按下两个按钮才能启动的压印机，绝对不允许用胶布把压印机上其中一个按钮封住。如果也可用脚踏板操作，印章下降部位必须装有专门的防护装置，决不能取下。

小削皮机

刀刃部分必须配备适当的防护装置，绝对不允许擅自取下。

Scariche atmosferiche

Rischio di fulminazione dovuto a tutti i possibili effetti del **fulmine** su una struttura (ad esempio un edificio) e/o su un impianto.

Parte documentale:

Valutazione del rischio fulminazione (art. 80 comma 1 lettera e) D. Lgs. 81/08) basata su una relazione tecnica redatta da professionista abilitato (norma tecnica **CEI EN 62305-2 (CEI 81-10/2)**).

Nel caso in cui il rischio risulti maggiore del rischio tollerabile dovranno essere adottate idonee misure di protezione quali ad esempio captatori, gabbie di Faraday, scaricatori, etc (**CEI EN 62305-3 (CEI 81-10/3)**) con relativa denuncia al SUAP e successive verifiche periodiche.



MACCHINE

Le attrezzature ed i macchinari costruiti dopo il settembre 1996 devono essere provvisti di targa identificativa e Dichiarazione CE di Conformità nonché manuale di uso e manutenzione (rif. D.Lgs. 81/08 art. 70 comma 1 – D.P.R. 459/96 – D.Lgs. 17/2010).

Le attrezzature ed i macchinari costruiti antecedentemente al 21 settembre 1996 devono essere rispondenti all'allegato V D.Lgs. 81/08. Il venditore o fornitore, al momento della vendita o concessione in uso, deve rilasciare attestato di conformità ai requisiti di sicurezza di cui all'allegato V del D.Lgs. 81/08 (rif. D.Lgs. 81/08 art. 72).

Tutte le parti delle macchine che possono causare infortuni devono essere protette, e le protezioni non devono mai essere tolte (rif. D.Lgs. 81/08 art. 70 comma 1,2 ed art. 71 comma 1,4).

In particolare:

Incollatrici a rulli

I rulli devono essere muniti di apposite protezioni, che non devono mai essere tolte.

Trancia a bandiera

Le trance devono poter funzionare con comando contemporaneo di due pulsanti che impegnano entrambe le mani, ed è vietato bloccare con nastro adesivo uno dei due pulsanti della trancia.

Macchine da cucire

La zona di imbocco della cinghia sulla puleggia deve essere protetta, anche nella parte sotto al piano di lavoro.

Timbratrici

Le timbratrici devono poter funzionare solo con comando contemporaneo dei due pulsanti con entrambe le mani, ed è vietato bloccare con nastro adesivo uno dei due pulsanti. Qualora il funzionamento avvenga anche con pedale, la zona di discesa del punzone deve essere munita di apposita protezione, che non deve mai essere tolta.

Scarnitrici

Le lame devono essere munite di apposite protezioni, che non devono mai essere tolte.



工作场所

工作场所必须符合81/08号法令第63、64、65条和附件IV中的规定，除非是由地方卫生主管部门授权允许的例外。

工作场所应该：

- 设在地面上（不可设在地下室或半地下室）；
- 高度至少达到3米；
- 室内保持干净；
- 保持干燥，不可有渗水现象，墙壁上也不可有发霉的痕迹；
- 设有可打开的窗户，以便室内空气流通，并有充足的自然光线；
- 配有高度至少达到2.4米的卫生间，并设有可打开的窗户或装有抽风机，以保持卫生间内空气流通。

未经市政府批准，严禁擅自搭盖或扩建任何建筑物。

严禁把工厂作为宿舍用。任何固定作宿舍用的房间应与工作场所分开，并且必须符合当地市政府规定的居住条件（参考81/08号法令第63条 — 附件IV第1.14.2.1点）。工人居住的宿舍是由雇主或其家人和/或代理人提供的，需由公司认可。（参考81/08号法令第63条 — 附件IV）。

餐厅与卫生间

餐厅应与工作场所分开，餐厅内应保持清洁、通风，并符合81/08号法令 — 附件IV中的规定。未经卫生机关允许，不可在餐厅内煮食。在餐厅内只允许放置电冰箱和食品加热器，以便对煮好的食物进行存放和加热。餐厅内必须要有充足的光线、空气流通，并且在寒冷的季节还必须有暖气设备。餐厅与卫生间必须保持清洁，墙壁应粉刷成白色。在工厂附近应设有具备冷热水的卫生间。卫生设备必须保持干净以及能正常运作，避免堵塞、溢水现象出现。如果有害虫（老鼠、蟑螂等等）的出现，必须及时联系专业公司进行清除（参考81/08号法令第63条 和第64条 — 附件IV）。

工作场所的卫生

应注意工厂内的卫生，随时保持清洁。为了方便打扫，需保持工厂内部环境的整齐，一些工作材料必须放置在货架上。货架、工作台和机械设备必须定期清洁（参考81/08号法令第63条 和第64条 — 附件IV）。

地板的载重量和防护栏

存放货物的阁楼，一定要在明显的地方清晰标明地板最大载重量，即每平方米面积可载公斤数量。在阁楼上存放货物的重量不能超过最大载重量。在阁楼悬空的一面必须装配一个至少高1米的防护栏（参考81/08号法令第63条 和第64条 — 附件IV）。

材料的放置

工作中的加工材料应整齐地放置在货架上，货架必须牢固地连接到墙壁上，比较重的材料（如：成卷的皮料或布料等）一定要小心谨慎地放稳，不让其滑落（参考81/08号法令第63条 和第64条 — 附件IV）。



LOCALI DI LAVORO

I luoghi di lavoro, salvo deroga concessa dall'Azienda U.S.L., devono essere conformi agli articoli 63, 64, 65 ed All. IV del D.Lgs. 81/08.

I locali di lavoro devono essere:

- fuori terra (non interrati o seminterrati)
- alti almeno 3 metri
- mantenuti in stato di scrupolosa pulizia
- ben asciutti, senza infiltrazioni di acqua o chiazze di muffa sulle pareti
- avere finestre apribili, che assicurino il ricambio dell'aria e illuminazione naturale
- avere a disposizione dei bagni, alti almeno 2.40 metri, dotati di finestre apribili od aspiratori per il ricambio dell'aria.

È vietato costruire o ampliare i locali senza autorizzazione, rilasciata dal Comune.

È vietato adibire a **dormitorio** i locali di lavoro. Eventuali locali per uso dormitorio stabile devono essere separati dagli ambienti di lavoro e possedere i requisiti di abitabilità prescritti dal regolamento del Comune di residenza. Sono da intendersi dormitori tutti i locali ove dormono i lavoratori, forniti agli stessi dal datore di lavoro o da persona a lui riconducibile e/o suo delegato che siano funzionalmente riconducibili all'azienda (rif. D.Lgs. 81/08 art. 63 – Allegato IV).

Refettori e bagni

Eventuali locali per il consumo dei pasti devono essere separati dai luoghi di lavoro e mantenuti puliti, aerati e rispettare i requisiti previsti dall'Allegato IV del D.Lgs. 81/08. In assenza di autorizzazione sanitaria, è vietato cucinare nei refettori. È consentita unicamente la presenza di frigoriferi e scaldavivande, per conservare e riscaldare cibi già pronti. I refettori devono essere ben illuminati, aerati e riscaldati nella stagione fredda. I refettori e i bagni devono essere tenuti puliti, intonacati ed imbiancati. Devono essere presenti servizi igienici con acqua calda e fredda in prossimità dei posti di lavoro. Le attrezzature igieniche devono essere pulite e ben funzionanti, evitando scarichi intasati, spandimenti di acqua. In caso di infestazioni di animali (topi, scarafaggi, ecc.) è necessario rivolgersi a ditte specializzate per eliminarli (rif. D.Lgs. 81/08 art. 63 ed art. 64 – Allegato IV).

Igiene dei luoghi di lavoro

Anche i locali di lavoro devono essere tenuti accuratamente puliti. Per facilitare la pulizia, l'ambiente deve essere tenuto ordinato collocando il materiale ben sistemato su scaffali. Anche gli scaffali, i banchi di lavoro ed i macchinari vanno periodicamente puliti (rif. D.Lgs. 81/08 art. 63 ed art. 64 – Allegato IV).

Portata dei solai e parapetti

I soppalchi destinati a deposito devono avere, in un punto ben visibile, una chiara indicazione del carico massimo, in Kg per metro quadrato di superficie. I carichi non devono superare tale massimo. Le parti aperte verso il vuoto devono essere protette da solido parapetto di altezza non inferiore al metro (rif. D.Lgs. 81/08 art. 63 ed art. 64 – Allegato IV).

Stivaggio dei materiali

I materiali usati per il lavoro devono essere immagazzinati in modo ordinato e posizionati su scaffali che devono essere ben fissati al muro ed i materiali pesanti (come i rotoli di pelle o di stoffa) devono essere messi in posizione stabile (rif. D.Lgs. 81/08 art. 63 ed art. 64 – Allegato IV).

● 紧急出口

依据工作场所的特性以及工厂的人数，配备适当数量的通道和紧急出口。通道和紧急出口都必须设有明显的标志，并备有正常照明和安全照明。通道与紧急出口必须保持畅通无阻。所有的门必须容易向外打开，绝不可以把门锁上（参考81/08号法令第63条 和第64条— 附件IV）。

● 灭火器

每个工厂都必须相应工厂火灾风险的高低来配备足够数量的灭火器，每6个月必须由专业公司检查。灭火器必须放在容易拿到的地方，以应急需，不能放在机器或材料后面，拿取不便（参考81/08号法令第63条 和第64条— 附件IV）。

● 石油液化气瓶

必须除去所有的石油液化气瓶（通常用于厨房）和有直接火焰的暖炉。



运输工具和起重设备

必须根据制造商的要求对运输工具和起重设备进行定期维护保养（如：有人在里面操作的叉车，以及其它设备）（参照81/08号法令第71条第4款）。

电动起重叉车的操作人员必须拥有合格操作证书，并需接受健康监测（参考81/08号法令第71条第7款，第37条和第73条第4 和5款 — 2012年2月22大区协议）。

电动起重叉车必须在室外或者通风良好的地方进行充电，充电位置需由专门标志标明和在地面上标明（参考81/08号法令第63条 和第64条— 附件IV）。

工厂内车道和人行道必须分开，并用路标分开标注（参考81/08号法令第63条和第64条 — 附件IV）。



风险评估和培训

雇主必须实施风险评估，包括火灾风险的评估，并详细填写相关的证明文件，以便监督机构对此进行监察（参考81/08号法令第17条 、第28和第29条）。

雇主必须组织工人参加工作生产安全知识培训课程，并获取培训证书（参考81/08号法令第37条— 2011年12月21大区协议）。

雇主必须指定专门的工人，负责急救、负责防火和负责紧急措施的管理。这些工人需参加相关的安全知识培训课程，并获取培训证书（参考81/08号法令第18条第1款字母b 和第37条第9款 — 388/2003号部长法令）。

● Uscite di emergenza

I locali devono avere un numero sufficiente di vie ed uscite di emergenza, adeguate alle caratteristiche dei luoghi di lavoro ed al numero massimo di persone presenti, evidenziate da apposita segnaletica e dotate di illuminazione normale e di sicurezza. Le vie ed uscite di emergenza devono essere mantenute sgombre. Le porte devono essere facilmente apribili nel verso dell'esodo e non devono essere chiuse a chiave (rif. D.Lgs. 81/08 art. 63 ed art. 64 – Allegato IV).

● Estintori

Ogni azienda deve essere munita di estintori in numero sufficiente in relazione al rischio di incendio e verificati ogni 6 mesi da ditta specializzata. Gli estintori devono essere tenuti in posti facilmente raggiungibili, non dietro a macchinari od ai materiali di lavoro (rif. D.Lgs. 81/08 art. 63 ed art. 64 – Allegato IV).

● Bombole di GPL

Devono essere eliminate tutte le bombole di GPL (spesso usate per le cucine) e le stufe a fiamma diretta.



MEZZI DI TRASPORTO E DI SOLLEVAMENTO

Deve essere eseguita la manutenzione dei mezzi di trasporto e sollevamento merci (es. carrelli elevatori con operatore a bordo ed altri), come previsto dal fabbricante con relativa documentazione (rif. D.Lgs. 81/08 art. 71 comma 4).

Gli addetti alla conduzione dei carrelli elevatori semoventi con operatore a bordo devono avere l'attestato di idonea formazione ed essere sottoposti a sorveglianza sanitaria (rif. D.Lgs. 81/08 art. 71 comma 7 ed art. 37 – Accordo Stato Regioni del 22 febbraio 2012).

Per la ricarica delle batterie dei carrelli elevatori dovrà essere individuato uno spazio idoneo che deve essere posto all'esterno o in area ben ventilata, segnalata con apposita cartellonistica e segnaletica orizzontale (rif. D.Lgs. 81/08 art. 63 ed art. 64 – Allegato IV).

Le vie di circolazione dei mezzi e dei pedoni devono essere separate e individuate con opportuna segnaletica (rif. D.Lgs. 81/08 art. 63 ed art. 64 – Allegato IV).



VALUTAZIONE DEI RISCHI E FORMAZIONE

Il datore di lavoro deve effettuare la valutazione dei rischi compreso il rischio incendio ed elaborare il relativo documento da tenere a disposizione dell'organo di vigilanza (rif. D.Lgs. 81/08 art. 17, art. 28 ed art. 29).

Il datore di lavoro deve far frequentare ai lavoratori appositi corsi di formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e acquisire l'attestato di formazione (rif. D.Lgs. 81/08 art. 37 - Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011).

Il datore di lavoro deve nominare gli addetti al Primo soccorso, alla prevenzione incendi ed alla gestione dell'emergenza e far frequentare a questi appositi corsi di formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e acquisire l'attestato di formazione (rif. D.Lgs. 81/08 art. 18 comma 1 lettera b) ed art. 37 comma 9 – D.M. 388/2003).

雇主必须指定一位防护服务负责人，或者雇主本人在受过专职培训并获得证书后也可担任此职位（参考81/08号法令第17条和第34条 — 2011年12月21大区协议）。



胶粘剂(黄胶)的使用

虽然有时胶粘剂中的溶剂挥发后无味或气味不浓，但对人体照样有伤害，应尽量避免使用胶粘剂。可以用乳胶（用水稀释）或双面胶带来替代，这些对人体无害。在工作台上装胶粘剂的容器，或者在工作中使用的装胶粘剂的容器，必须是与空气连接接触面最小的那种，以避免溶剂挥发。如果一定要使用胶粘剂，必须在工厂内安装针对挥发气体的抽风系统（安装抽风系统的工作台），并指定一名专业医生进行卫生健康监护（参考81/08号法令第63条 — 第64条—附件IV）。

怀孕妇女与儿童严禁呼吸含挥发溶剂的有害空气；对在成长中胎儿的发育有危害，特别是对在怀孕初期的孕妇，危害更大。

化学品风险评估与培训（81/08号法令第223条）

在工厂开业前，需要对化学品的使用进行风险评估。即使对健康几乎无风险，对安全影响低，也必须具备在81/08号法令第224条中规定的安全防护措施。

如果已逾越过“对健康几乎无风险”，“对安全影响低”界限的话，必须按照81/08号法令第225,226,229和230条中规定，实施具体的安全防护措施。

如果在超过职业风险限制值的情况下，必须采取防护措施，除去风险根源，并立即通知监督机构，重新监测验证纠正措施的有效性。



孕妇和儿童

必须明确告知怀孕女工，其从事的工作对她们孕期健康会带来的风险。严禁把儿童带入工作场所（参考151/2001号法令）。



最后建议

以上所述，只是选取了81/2008号法令中一些比较重要的雇主应该实施的安全防护措施，并没有详尽全部。

对于违反本文所提及的预防工伤事故准则的雇主，以及违反81/2008号法令中明文规定的准则的雇主，将授以刑事处罚或行政处罚。如果在刑事制裁违规的情况下（未做风险评估的情况和未指定防护服务负责人的情况除外），若违规者在规定的期限内，完成当地卫生所规定的措施，将只给予行政处罚（相当于最高总额的¼）。

Il datore di lavoro deve nominare il responsabile del Servizio Prevenzione e protezione oppure svolgere tale funzione direttamente dopo aver superato un corso di formazione (rif. D.Lgs. 81/08 art. 17 ed art. 34 - Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011).



USO DEI MASTICI

Occorre evitare il più possibile l'utilizzo dei mastici, anche se l'odore del solvente non si sente o non è molto forte, sostituendolo con lattice (diluito con acqua) o nastri biadesivi, che non comportano rischi per la salute. I contenitori del mastice tenuti sul banco e utilizzati nelle lavorazioni devono essere del tipo a minima superficie evaporante. Quando è indispensabile utilizzare mastici, è obbligatorio installare un'aspirazione localizzata dei vapori (banco di lavoro aspirato), ed effettuare sorveglianza sanitaria nominando il medico competente (rif. D.Lgs. 81/08 art. 63 - art. 64 – Allegato IV).

Le donne in gravidanza ed i bambini non devono respirare questi vapori nocivi; possono anche verificarsi danni nello sviluppo del bambino che deve nascere, soprattutto se l'esposizione a solventi avviene nei primi mesi di gravidanza.

Valutazione del rischio chimico e Formazione (art. 223 D.Lgs. 81/08)

Il rischio chimico **deve essere valutato prima dell'inizio dell'attività** e, anche nel caso in cui vi sia un'esposizione a **rischio irrilevante per la salute e basso per la sicurezza** devono essere **adottate le misure generali di tutela** previste dall'art. 224 D.Lgs. 81/08. Qualora il rischio risulti **superiore a “irrilevante per la salute” o superiore a “basso per la sicurezza”**, dovranno essere adottate tutte le **misure specifiche di protezione** e prevenzione previste dagli articoli 225, 226, 229 e 230 del D.Lgs. 81/08.

In caso di superamento dei valori limite di esposizione professionale sono obbligatori l'adozione di misure preventive e protettive per rimuoverne le cause, dare comunicazione all'Organo di Vigilanza senza ritardo e ripetere le misurazioni al fine di verificare l'efficacia delle azioni correttive intraprese.



DONNE IN GRAVIDANZA E BAMBINI

Le donne in stato di gravidanza devono essere informate sui rischi per la loro salute connessi con l'attività lavorativa svolta. È fortemente sconsigliata la presenza di bambini negli ambienti di lavoro (rif. D.Lgs. 151/2001).



CONSIDERAZIONI FINALI

Le misure di prevenzione riportate nella presente nota non esauriscono ovviamente tutti gli obblighi del datore di lavoro definiti dal D.L.vo 81/2008 ma ne sintetizzano i principali. Tutte le violazioni alle norme di prevenzione infortuni riportate nella presente nota e nel decreto legislativo 81/2008 sono sanzionate in via penale o amministrativa. In caso di violazioni sanzionate penalmente (con eccezione della mancanza della valutazione dei rischi e della mancata nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione) il contravventore, se adempie alla prescrizione della ASL, è ammesso a pagare una sanzione in sede amministrativa (di entità pari ad ¼ del massimo).



Regione Toscana



**Servizio
Sanitario
della
Toscana**

Contatti Area Prevenzione igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro:

联系:工作场所卫生和安全防范的专区:

PRATO

Via Lavarone, 3/5

Numero Verde 800.55.49.52

isll@usl4.toscana.it

SESTO FIORENTINO (FI)

Via Righi, 4,

Tel. 055.6930401-2

pisll.nordovest@asf.toscana.it

FIRENZE

Via della Cupola, 64

Tel. 055.6939260

pisll.fi@asf.toscana.it

SCANDICCI (FI)

Via Vivaldi

Tel. 055.693.30691-656

pisll.scandicci@asf.toscana.it

EMPOLI (FI)

Via dei Cappuccini, 79

Tel. 0571.704847

prevemp@usl11.toscana.it

PISTOIA

Viale Matteotti, 19

Tel. 0573.353421

s.pisll@usl3.toscana.it

