


Campagna informativa
“Impariamo dagli errori”

Raccontiamo alcune storie di infortuni
perché non ne accadano più di uguali

Sistema Socio Sanitario
Regione Lombardia
ATS Brianza



Perché è avvenuto l'infortunio?

Determinanti dell'evento:

- ✓ Mancato utilizzo di scala sicura, di tipo a castello, invece di arrampicarsi direttamente sui montanti della pressa, per il controlli di alcuni componenti posti nella parte superiore della macchina.

Criticità organizzative alla base dell'evento:

- ✓ Errata Valutazione del Rischio di questa operazione.

Modulatori del contatto:

- ✓ Presenza di attrezzatura con spigoli metallici a terra, vicino alla pressa, che peggiora la lesione.

Come prevenire:

- Elaborazione di concreta Valutazione dei Rischi prima di svolgere l'operazione, specie se si tratta di attività non consueta su macchinari che non si conoscono bene e di lavori svolti in altezza;
- utilizzo di idonee opere provvisorie, quando si svolgono lavori in quota, anche solo una semplice scala a castello per operazioni di breve durata;
- elaborazione di opportune Istruzioni Operative e formazione conseguente dei lavoratori, rispetto ad operazioni particolari e pericolose, come ad esempio l'accesso a postazioni in quota.




Per chi vuol approfondire: (link utili attivi al 2018)

- Ricerca generica su un motore di ricerca con queste parole o frase chiave: **linee guida sicurezza salita sulle scale**
- Ricerca specifica su questi Link:
https://www.inail.it/cs/internet/docs/allegato_2_scale_portatili_quaderno_tecnico.pdf
- <http://sitiarcheologici.lavoro.gov.it/AreaLavoro/Tutela/Documents/scale.pdf>
- Per il modello di analisi adottato dal Sistema di Sorveglianza nazionale degli infortuni mortali e gravi, al quale contribuiscono le REGIONI e l'INAIL, si veda link:
https://appsricercascientifica.inail.it/getinf/informo/home_informo.asp



Rappresentazione Grafica dell'Infortunio



Legenda:

n°	Fattori di Rischio:	Descrizione:
Determinanti dell'evento:		
1	A.I. (Attività Infortunato)	L'infortunato, per controllare alcuni componenti posti nella parte superiore sulla macchina, si arrampicava sui montanti della pressa.
Modulatore del contatto:		
2	AMB (Ambiente)	Il layout dell'area di lavoro, con la presenza di un attrezzatura con spigoli metallici a terra vicino alla pressa, peggiorava la lesione.
Criticità organizzative alla base dell'evento:		
3	Datore di Lavoro	Valutazione del Rischio: errata Valutazione del Rischio di questa operazione e mancata conseguente scelta di utilizzare una scala sicura tipo a castello.