

Campagna informativa "Impariamo dagli errori"

Raccontiamo alcune storie di infortuni
perché non ne accadano più di uguali

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ATS Brianza



Perché è avvenuto l'infortunio?

Determinanti dell'evento:

- ✓ Mancata conoscenza delle caratteristiche specifiche del lavoro da eseguire da parte dell'operatore che si è avvicinato al cambio gomma, come se fosse di fronte a delle gomme con cerchi tradizionali, svitando i bulloni del cerchione, senza sgonfiare la camera d'aria.

Criticità organizzative alla base dell'evento:

- ✓ Errata scelta del manutentore da parte della ditta committente; la manutenzione di un pneumatico di un carrello elevatore è stata affidata ad un autoriparatore tradizionale, non qualificato per trattare carrelli elevatori e non a conoscenza della specifica tipologia di pneumatici montati sul carrello.

Come prevenire:

- Affidamento della manutenzione dei carrelli elevatori solo a personale specializzato;



- sgonfiamento dei pneumatici e dei cerchi a doppio cerchione prima dello smontaggio della ruota.



Per chi vuol approfondire:

Ricerca generica su un motore di ricerca con queste parole chiave: **sicurezza manutenzione carrelli elevatori**

Ricerca specifica su questo Link:

- https://www.uniroma1.it/sites/default/files/OI_15_CarrelloElevatore.pdf
- <https://www.ats-brianza.it/index.php/it/approfondimenti-sui-rischi-lavorativi-specifici-piani-mirati-di-prevenzione-faq-e-informazioni>
entrando poi in questa sessione del sito e scendendo fino al PMP carrelli riconoscibile da questa icona →




- Per il modello di analisi adottato dal Sistema di Sorveglianza nazionale degli infortuni mortali e gravi, al quale contribuiscono le REGIONI e l'INAIL, si veda link:

https://appsricercascientifica.inail.it/getinf/informo/home_informo.asp



Rappresentazione Grafica dell'Infortunio



Legenda:

n°	Fattori di Rischio:	Descrizione:
Determinanti dell'evento:		
1	A.I. (Attività Infortunato)	L'operatore si avvicinava al cambio gomma, senza conoscere le caratteristiche del lavoro da fare, come se fosse di fronte a delle gomme con cerchi tradizionali, svitando i bulloni del cerchione, senza sgonfiare la camera d'aria.
Criticità organizzative alla base dell'evento:		
2	Committente	Gestione Appalti: errata scelta del manutentore da parte della ditta committente; la manutenzione di un pneumatico di un carrello elevatore è stata affidata ad un autoriparatore tradizionale, non qualificato per trattare carrelli elevatori e non a conoscenza della specifica tipologia di pneumatici montati sul carrello.