

Campagna informativa
"Impariamo dagli errori"

Raccontiamo alcune storie di infortuni
perché non ne accadano più di uguali

Sistema Socio Sanitario
Regione Lombardia
ATS Brianza



Mai più li imbragherò così

ref. DB ATS inf. n.° 3 / 2008 / Rev. 5



Sistema non corretto di aggancio della girante

Tipo di Infortunio: Caduta di gravi

Lavorazione: Movimentazione / Caduta di carico movimentato scorrettamente

Descrizione infortunio:

Contesto:

In un'azienda di carpenteria metallica di produzione di sistemi di ventilazione, si doveva spostare un grande ventilatore del peso di 180 kg.

Dinamica incidente:

Durante il sollevamento del ventilatore, con il carro ponte, il gancio si sfilava ed il pezzo cadeva.

Contatto:

Il ventilatore cadendo urtava la gamba dx del lavoratore.

Esito trauma:


- Frattura gamba destra
- 472 giorni complessivi di infortunio
- Postumi permanenti, con 19 gradi percentuali INAIL di invalidità

Campagna informativa
“Impariamo dagli errori”

Raccontiamo alcune storie di infortuni
 perché non ne accadano più di uguali



Rappresentazione Grafica dell'Infortunio



Legenda:

n°	Fattori di Rischio	Descrizione
Determinanti dell'evento:		
1	A.I. (Attività Infortunato)	Errore dell'infortunato che ha agganciato il gancio direttamente ad uno spigolo del pezzo, senza far attraversare la catena al suo interno .
Criticità organizzative alla base dell'evento:		
2	Preposto	Vigilanza: mancata vigilanza del preposto (capo reparto) nella fase di aggancio della girante.
3	Datore di lavoro	Procedure di lavoro: mancata "procedura di lavoro sicuro" sull'uso del carro ponte e per la movimentazione in sicurezza dei carichi pesanti ed il loro corretto imbracaggio.