

Campagna informativa
“Impariamo dagli errori”

Raccontiamo alcune storie di infortuni
perché non ne accadano più di uguali

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ATS Brianza



La piccola rete mancante

rif. ATS Db inf. n° 75 / 2016 / Rev. n°3



Foto 1: mulino



Foto 2: punto di ispezione mulino



Foto 3: coclea

Tipo di infortunio: Contatto con organi lavoratori in movimento / Coclea di un mulino

Lavorazione: Metalmeccanica / Macinazione della lana d'acciaio per sistemi frenanti e frizioni

Descrizione infortunio:

Contesto:

Azienda per la produzione di fibre e lana in metallo per sistemi frenanti e frizioni.

Un collega dell'infortunato, anche lui addetto di linea, era intento a risolvere un problema meccanico presso l'impianto "mulino di macinazione della lana d'acciaio" consistente nel mancato trasporto del materiale lavorato da parte della coclea; l'infortunato si informava sul problema e decideva di contribuire alla risoluzione dell'anomalia.

Dinamica incidente:

L'infortunato, vedendo che vi era uno sportello aperto nella parte iniziale del trasportatore, inseriva la mano destra cercando di sbloccare il materiale, ma appena inserito l'arto, subiva un'amputazione e schiacciamento da parte dell'organo in movimento del trasportatore (coclea).

Contatto: Mano con coclea in movimento.

Esito trauma:

- Trauma da **schiacciamento** mano destra con **amputazione** del 3° e 4° dito mano dx più sub amputazione 5° dito
- **163 giorni** complessivi di infortunio
- Postumi permanenti, con **20 gradi** percentuali INAIL di **invalidità**

